



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района

Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 17, тел. 542-27-41

**Предписание № 2-11-396/1/1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению лицей № 179

Калининского района Санкт-Петербурга

(ГБОУ лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга)

ИНН: 7804148916.

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение Распоряжения начальника ОНДПР Калининского района УНДПР Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Федорова Сергея Ивановича, от «24» мая 2018 года № 2-11-396, ст. 6, 6<sup>1</sup> Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», (14.06.2018 г. с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут; 29.06.2018 г. с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут) инспектором отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Кондрашиным Романом Викторовичем проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания общеобразовательного учреждения, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 35, к. 2, литера А.

указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

Директор ГБОУ лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга Петербурга Батова Людмила Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

Зам. директора по АХР ГБОУ лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга Преображенская Ольга Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В четырехэтажной части школы	Федеральный закон № 123-ФЗ	01.04.2019г	

	ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки № 1, по которой могут эвакуироваться более 50-ти человек одновременно, в эвакуационный тамбур составляет менее 1,2 метра (фактическая ширина выхода равна 0,83 м)	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 53, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.5, п.8.1.12		
2.	В четырехэтажной части школы ширина эвакуационного выхода из эвакуационного тамбура лестничной клетки №1, по которому могут эвакуироваться более 50-ти человек одновременно, непосредственно наружу здания, составляет менее 1,2 метра (фактическая ширина выхода равна 0,83 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» , п.4.2.5, п.8.1.12	01.04.2019г	
3.	В четырехэтажной части школы ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки № 2 в эвакуационный тамбур составляет менее 1,2 метра (фактическая ширина выхода равна 0,83 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» , п.4.2.5, п.8.1.12	01.04.2019г	
4.	В четырехэтажной части школы ширина эвакуационного выхода из эвакуационного тамбура лестничной клетки № 2, по которому могут эвакуироваться более 50-ти человек, одновременно, непосредственно наружу здания, составляет менее 1,2 метра (фактическая ширина выхода равна 0,83 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» , п.4.2.5, п.8.1.12	01.04.2019г	
5.	Ширина второго эвакуационного выхода из помещения актового зала (зал предназначен для 50-ти и более человек) составляет менее 1,2 (фактическая ширина выхода составляет 0,89 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.4.2.5, п.8.1.12	01.04.2019г	
6.	Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки актового зала в эвакуационный тамбур составляет менее 1,2 метра (фактическая ширина выхода равна 0,89 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» , п.4.2.5, п.8.1.12	01.04.2019г	
7.	Ширина эвакуационного выхода из эвакуационного тамбура лестничной клетки непосредственно наружу здания, составляет менее 1,2 метра (фактическая ширина выхода равна 0,89 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» , п.4.2.5, п.8.1.12	01.04.2019г	
8.	Из зала для приема пищи в помещении столовой (зал предназначен для одновременного пребывания более 50-ти человек) ширина эвакуационного выхода составляет менее 1,2 м (фактическая ширина составляет 0,9 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» , п.4.2.5, п.8.1.12	01.04.2019г	

9.	Ширина второго эвакуационного выхода из помещения физкультурного зала (зал предназначен для 50-ти и более человек) составляет менее 1,2 (фактическая ширина выхода составляет 0,89 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.4.2.5, п.8.1.12	01.04.2019г	
----	---	---	-------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы Калининского района  
управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного  
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
Кондрашин Роман Викторович

«29» июня 20 18 г.

Предписания для исполнения получил:

Директор ГБОУ лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга Петербурга Батова  
Людмила Анатольевна

29 июня 20 18 г

